

アスベスト除去工事施工実績

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
新有楽町ビル	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H18
高千穂大学	東京都杉並区	吹付け石綿除去	LV1	H18
ヤマタネ物流 山下埠頭営業所	神奈川県横浜市中区	吹付け石綿除去	LV1	H18
商船三井ビル	東京都港区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H18
NIPPOコーポレーションビル	東京都品川区	吹付け石綿除去	LV1	H18
コープビル	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H18
東京家政大学	東京都板橋区	吹付け石綿除去	LV1	H18
六本木ヒルズ ノースタワー	東京都港区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H18
いすゞ自動車 栃木工場	栃木県栃木市大平町	吹付け石綿除去	LV1	H18
東京都立向丘高等学校	東京都文京区	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H18
東京都立小平西高等学校	東京都小平市	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H18
損保ジャパン情報サービス	東京都西東京市	吹付け石綿除去	LV1	H18
サンシャイン60	東京都豊島区	吹付け石綿除去	LV1	H18
埼玉県立川越養護学校	埼玉県川越市	吹付け石綿除去	LV1	H18
古河スカイ 小山工場	栃木県小山市	吹付け石綿除去	LV1	H18
高輪プリンスホテル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H18
駒沢大学高等学校	東京都世田谷区	吹付け石綿除去	LV1	H18
西濃運輸 世田谷支店	東京都世田谷区	吹付け石綿除去	LV1	H18
アーク森ビル	東京都港区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H18
麒麟ビール医薬研究所	群馬県高崎市	吹付け石綿除去	LV1	H18
フランス屋ビル	東京都品川区	吹付け石綿除去	LV1	H18
海老名市運動公園野球場	神奈川県海老名市	吹付け石綿除去	LV1	H18
大泉工場機械工業	埼玉県川口市	吹付け石綿除去	LV1	H18
落合幼稚園	東京都板橋区	吹付け石綿除去	LV1	H18
麒麟ビール 栃木工場	栃木県塩谷郡高根沢町	吹付け石綿除去	LV1	H18
商船三井ビル	東京都港区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H19
損保ジャパン情報サービス	東京都西東京市	吹付け石綿除去	LV1	H19
東京都立松が谷高等学校	東京都八王子市	折板屋根断熱材切断工法 吹付け石綿除去	LV1 LV1	H19
東京都立砂川高等学校	東京都立川市	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H19
八王子簡易裁判所	東京都八王子市	吹付け石綿除去	LV1	H19
三井住友銀行 旗の台支店	東京都品川区	吹付け石綿除去	LV1	H19
三井住友銀行 福生支店	東京都福生市	吹付け石綿除去	LV1	H19
古河スカイ 小山工場	栃木県小山市	吹付け石綿除去	LV1	H19
RW1新宿ビル	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H19
サンシャインシティ	東京都豊島区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H19
小伝馬町ビル	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H19
神谷町AX	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H19
三菱東京UFJビル本館	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H19
ダイヤフゲンビル	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H19
アーク森ビル	東京都港区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H19
丸三商店	東京都中野区	吹付け石綿除去	LV1	H19
カルティエ銀座 大倉本館ビル	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H19
国立市立国立第八小学校	東京都国立市	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H19
湯沢ニューオオタニホテル	新潟県南魚沼郡湯沢町	吹付け石綿除去	LV1	H19
渋谷パルコPART1	東京都渋谷区	吹付け石綿除去	LV1	H19
JA横浜東武みなみ農機センター	神奈川県横浜市泉区	吹付け石綿除去	LV1	H19
東京電力 京葉支社 [変圧器室]				
小善マンション(市借370)	千葉県浦安市	吹付け石綿除去	LV1	H19
市川パークハウスA11号(市借187)	千葉県市川市	吹付け石綿除去	LV1	H19
宮本ファミリーマンション(船借31)	千葉県船橋市	吹付け石綿除去	LV1	H19

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
東京電力 東葛支社 [変圧器室]				
北柏ライフタウン2号棟(柏借75)	千葉県柏市	吹付け石綿除去	LV1	H19
コンドミニアム南柏(柏借75)	千葉県柏市	吹付け石綿除去	LV1	H19
新宿NSビル	東京都新宿区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H19
エイボンプロダクツ	神奈川県愛甲郡	吹付け石綿除去	LV1	H19
神奈川県立上溝南高等学校	神奈川県相模原市	吹付け石綿除去	LV1	H19
横須賀プライムビル	神奈川県横須賀市	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H19
品川区立中小企業センター	東京都品川区	折板屋根断熱材切断工法 吹付け石綿除去	LV1 LV1	H20
東京電力 千葉支社 [変圧器室]				
にれの木台団地1-1号棟(習借439)	千葉県千葉市花見川区	吹付け石綿除去	LV1	H20
にれの木台団地1-2号棟(習借456)	千葉県千葉市花見川区	吹付け石綿除去	LV1	H20
ヒノックス(市借10)	千葉県市原市	吹付け石綿除去	LV1	H20
東京電力 成田支社 [変圧器室]				
志津住宅(成借7)	千葉県佐倉市	吹付け石綿除去	LV1	H20
東急病院	東京都大田区	吹付け石綿除去 配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV1 LV2	H20
旭ガラス 鹿島工場	茨城県神栖市	石綿含有耐火被覆材撤去	LV2	H20
三菱化学 鹿島事業所	茨城県神栖市	石綿含有保温材撤去 スレート撤去	LV2 LV3	H20
六本木スクエアビル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H20
アーク森ビル	東京都港区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H20
東京印書館	東京都板橋区	吹付け石綿除去	LV1	H20
米軍横田基地	東京都福生市	吹付け石綿除去 石綿含有建材撤去	LV1 LV3	H20
米軍座間基地	神奈川県座間市	石綿含有建材撤去	LV3	H20
米軍横須賀基地	神奈川県横須賀市	石綿含有建材撤去	LV3	H20
米軍三沢基地	青森県三沢市	石綿含有建材撤去	LV3	H20
東京都立三原高等学校	東京都大田区	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H20
商船三井ビル	東京都港区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H20
水星社タウンビル	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H20
東北電力 本荘変電所	秋田県由利本荘市	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H20
東北電力 変電所	秋田県	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H20
新御成門ビル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H20
JAIいんば 旭支所	千葉県四街道市	吹付け石綿除去	LV1	H20
JAIいんば 川上支所	千葉県八街市	吹付け石綿除去	LV1	H20
相模原総合体育館	神奈川県相模原市	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H20
アイリンビル	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H20
浅草倉庫	東京都台東区	吹付け石綿除去	LV1	H20
宮本ビル	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H20
相模原総合体育館	神奈川県相模原市	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H21
みずほ銀行 鶴瀬支店	埼玉県富士見市	吹付け石綿除去	LV1	H21
ホテル老松	神奈川県横浜市西区	吹付け石綿除去	LV1	H21
新宿住友ビル	東京都新宿区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H21
経団連	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H21
新宿NSビル	東京都新宿区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H21
日産 本社ビル	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H21
国民健康保険内郷診療所	神奈川県相模原市	配管エルボ撤去(グローブバック)	LV2	H21
NTT筑波研究開発センター	茨城県つくば市	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H21
ホテルニューオオタニ	東京都千代田区	石綿含有保温材撤去	LV2	H21
サンシャインシティ	東京都豊島区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H21
東京海上日動	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H21
アーク森ビル	東京都港区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H21

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
新日鉄ビル	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H21
城南信用金庫 本店	東京都品川区	吹付け石綿除去	LV1	H21
城南信用金庫 大森支店	東京都大田区	吹付け石綿除去	LV1	H21
三菱東京UFJビル本館	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H21
三菱東京UFJ銀行 大久保支店	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H21
カテドラル聖マリア教会	東京都文京区	吹付け石綿除去	LV1	H21
日産プリンス 初生店	静岡県浜松市	吹付け石綿除去	LV1	H21
千葉市立幕張西中学校	千葉県千葉市美浜区	石綿含有建材撤去	LV3	H21
桐朋学園芸術短期大学	東京都調布市	吹付け石綿除去	LV1	H21
		天井ボード撤去	LV	
北総浄水場	千葉県印西市	吹付け石綿除去	LV1	H21
東北電力 変電所	秋田県	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H21
神谷町AXビル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H21
日本大学法学部 大宮校舎	埼玉県さいたま市	吹付け石綿除去	LV1	H21
乃木坂クラブ	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H21
浜井電球工業	東京都文京区	吹付け石綿除去	LV1	H21
富士フィルムテクノプロダクツ	神奈川県南足柄郡	吹付け石綿除去	LV1	H21
米軍横田基地	東京都福生市	吹付け石綿除去	LV1	H22
		石綿含有建材撤去	LV3	
東京海上日動	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H22
新日鉄ビル	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H22
三菱東京UFJビル本館	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H22
三菱東京UFJ銀行 青葉台分館	神奈川県横浜市青葉区	吹付け石綿除去	LV1	H22
アーク森ビル	東京都港区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H22
南青山ビル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H22
		石綿含有建材撤去	LV3	
日産プリンス 初生店	静岡県浜松市北区	吹付け石綿除去	LV1	H22
日産プリンス 雪谷店	東京都大田区	吹付け石綿除去	LV1	H22
日産プリンス 浜田山店	東京都杉並区	吹付け石綿除去	LV1	H22
日産プリンス 旭白根店	神奈川県横浜市旭区	吹付け石綿除去	LV1	H22
日産プリンス 迫店	宮城県登米市迫町	吹付け石綿除去	LV1	H22
警視庁	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H22
鉄鋼会館	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H22
麻沼ビル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H22
千葉県立行徳高等学校	千葉縣市川市	吹付け石綿除去	LV1	H22
日赤医療センター	東京都渋谷区	吹付け石綿除去	LV1	H22
浦和実業学園高等学校	埼玉県さいたま市南区	吹付け石綿除去	LV1	H22
ゼブラ本社ビル	東京都新宿区	石綿含有建材撤去	LV3	H22
虎ノ門パストラル	東京都港区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H22
旧栄峰ビル	埼玉県鳩ヶ谷市	吹付け石綿除去	LV1	H22
		天井ボード撤去	LV3	
富士ハイム	東京都武蔵野市吉祥寺	吹付け石綿除去	LV1	H22
伊勢丹 吉祥寺	東京都武蔵野市吉祥寺	吹付け石綿除去	LV1	H22
三井2号館	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H22
MTFG多摩ビジネスセンター	東京都多摩市	吹付け石綿除去	LV1	H22
三菱化学生命研究所	東京都町田市	吹付け石綿除去	LV1	H22
		配管エルボ撤去	LV2	
新宿NSビル	東京都新宿区	吹付け石綿除去・封じ込め	LV1	H22
花王	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H22
NECネットワークス	福島県福島市	煙突カポスタックス除去	LV2	H22
原自動車	埼玉県川口市	吹付け石綿除去	LV1	H22
新御成門ビル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H22
石橋事務所	千葉県習志野市	吹付け石綿除去	LV1	H22

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
厨房市場 越谷営業所	埼玉県越谷市	吹付け石綿封じ込め	LV1	H22
新宿厚生年金会館	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H22
新橋6丁目計画	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H22
ブリジストン社宅	埼玉県上尾市	煙突カポスタックス除去	LV2	H22
KPP	神奈川県川崎市川崎区	石綿含有建材・保温材撤去	LV2	H22
築地	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H22
清澄白河	東京都江東区	吹付け石綿除去	LV1	H22
ミカレディー	東京都大田区	煙突カポスタックス除去	LV2	H22
西新橋1丁目ビル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H22
池の端2丁目計画	東京都台東区	吹付け石綿除去	LV1	H22
神田錦町計画	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H22
横須賀海上自衛隊庁舎	神奈川県横須賀市	石綿含有建材撤去	LV3	H22
鎌倉駅前ビル	神奈川県鎌倉市	吹付け石綿除去	LV1	H22
サンシャインシティ	東京都豊島区	吹付け石綿除去	LV1	H22
スクエアホテル	神奈川県川崎市中原区	煙突カポスタックス除去	LV2	H22
新宿コマ劇場	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H22
三井記念病院	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H22
富士フィルム南麻布	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H22
八王子機関区	東京都八王子市	吹付け石綿除去	LV1	H22
		煙突カポスタックス除去	LV2	
陽栄銀座ビル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H22
NEC倉庫	東京都町田市	吹付け石綿除去	LV1	H22
筑波	茨城県つくば市	吹付け石綿除去	LV1	H23
富士ビル	東京都中央区	吹付け石綿封じ込め	LV1	H23
丸の内ビル	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H23
滝野川警察署	東京都北区	石綿含有建材撤去	LV3	H23
サンシャインシティ	東京都豊島区	吹付け石綿除去	LV1	H23
		石綿含有建材撤去	LV3	
町田市団地	東京都町田市	吹付け石綿除去	LV1	H23
貫井変電所	東京都小金井市	吹付け石綿除去	LV1	H23
睦浄水場	千葉県八千代市	吹付け石綿除去	LV1	H23
		石綿含有建材撤去	LV3	
尾間木公民館	埼玉県さいたま市緑区	煙突カポスタックス除去	LV2	H23
昭和産業 鹿島工場	茨城県神栖市	ロックウール除去	LV1	H23
春日1丁目住宅	茨城県つくば市	石綿含有建材撤去	LV3	H23
三菱東京UFJビル本館	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H23
相鉄	神奈川県横浜市中区	吹付け石綿除去	LV1	H23
オリーブダイゴ	茨城県久慈郡大子町	吹付け石綿除去	LV1	H23
		天井ボード撤去	LV3	
前田邸	埼玉県三郷市	吹付け石綿除去	LV1	H23
市川パーキングエリア	千葉県市川市	吹付け石綿除去	LV1	H23
横須賀火力発電所	神奈川県横須賀市	吹付け石綿除去	LV1	H23
越谷ビッグボウル	埼玉県越谷市	吹付け石綿除去	LV1	H23
東松山税務署	埼玉県東松山市	煙突カポスタックス除去	LV2	H23
てもみん 神田店	東京都千代田区	吹付け石綿封じ込め	LV1	H23
JR女塚社宅	東京都大田区	吹付け石綿除去	LV1	H23
元中原教職員公舎	神奈川県平塚市	石綿円筒管撤去	LV2	H23
大宮税務署	埼玉県さいたま市大宮区	ダイオキシン除染		H23
文京白山5丁目プロジェクト	東京都文京区	吹付け石綿除去	LV1	H23
旗スポーツプラザ	東京都板橋区	吹付け石綿除去	LV1	H23
京北学園	東京都文京区	煙突カポスタックス除去	LV2	H23
今泉家具センター	茨城県石岡市	吹付け石綿除去	LV1	H23
海老名青少年会館	神奈川県海老名市	煙突カポスタックス除去	LV2	H23

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
矢野新 調布寮	東京都調布市	吹付け石綿除去	LV1	H23
狛江第三中学校	東京都狛江市	吹付け石綿除去	LV1	H23
千葉工業大学	千葉県習志野市	吹付け石綿除去	LV1	H23
新日鉄 君津	千葉県君津市	吹付け石綿除去	LV1	H23
千葉市立横戸小学校	千葉県千葉市花見川区	石綿含有建材撤去	LV3	H23
小田島物流センター	福島県福島市	吹付け石綿除去	LV1	H23
柴田町立槻木小学校	宮城県柴田郡	吹付け石綿除去	LV1	H23
日銀 横浜関内	神奈川県横浜市中区	吹付け石綿除去	LV1	H23
オークラヤビル	埼玉県さいたま市大宮区	煙突カポスタックス除去	LV2	H23
ホテルプラザ	大阪府大阪市北区	吹付け石綿除去	LV1	H23
大戸1丁目ビル	埼玉県さいたま市中央区	吹付け石綿除去	LV1	H23
赤坂社交センタービル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H23
美浜区真砂計画	千葉県千葉市美浜区	吹付け石綿除去	LV1	H23
白井市立白井小学校	千葉県白井市	石綿含有建材撤去	LV3	H23
みやぎ生協本部	宮城県仙台市泉区	吹付け石綿除去	LV1	H23
蔵王 山のホテル	山形県山形市蔵王温泉町	煙突カポスタックス除去	LV2	H23
永楽座 第二ビル	福島県会津若松市	吹付け石綿除去	LV1	H23
		煙突カポスタックス除去	LV2	
龍天江	宮城県仙台青葉区	煙突カポスタックス除去	LV2	H23
若林ビル	宮城県仙台宮城野区	煙突カポスタックス除去	LV2	H23
電巧社	宮城県仙台若林区	吹付け石綿除去	LV1	H23
京王重機ビル	東京都渋谷区	吹付け石綿除去	LV1	H23
三菱ビル	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H23
こまくさ荘	山形県山形市蔵王温泉町	煙突カポスタックス除去	LV2	H23
		石綿含有成型板撤去	LV2	
日比谷セントラル	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H23
斉春商店	福島県相馬市	吹付け石綿除去	LV1	H23
井上興業ビル	東京都世田谷区	吹付け石綿除去	LV1	H23
大丸ビル	東京都北区	吹付け石綿除去	LV1	H23
三菱電機	宮城県仙台宮城野区	吹付け石綿除去	LV1	H23
		天井ボード撤去		
一ノ関商工会議所	岩手県一ノ関市	吹付け石綿除去	LV1	H23
日立市立本山小学校	茨城県日立市	石綿円筒管撤去	LV2	H23
赤間紀文邸	宮城県仙台青葉区	吹付け石綿除去	LV1	H23
相模パーキング	神奈川県藤沢市	吹付け石綿除去	LV1	H23
平河町ビル	東京都千代田区	煙突カポスタックス除去	LV2	H23
福島ネオ工業	福島県福島市	吹付け石綿除去	LV1	H24
西多賀病院	宮城県仙台市太白区	吹付け石綿除去	LV1	H24
東京監察医務院	東京都豊島区	石綿含有耐火モルタル撤去	LV1	H24
		配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	
伊達市立保原小学校	福島県伊達市	石綿円筒管撤去	LV2	H24
岩槻ICパチンコ店	埼玉県さいたま市岩槻区	吹付け石綿除去	LV1	H24
恵友会 三恵病院	東京都東村山市	煙突カポスタックス除去	LV2	H24
住友生命 山王ビル	東京都大田区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H24
信太マンション	福島県福島市	吹付け石綿除去	LV1	H24
福島市 分庁舎	福島県福島市	吹付け石綿除去	LV1	H24
和光ビル	埼玉県和光市	吹付け石綿除去	LV1	H24
高橋邸	宮城県仙台市宮城野区	吹付け石綿除去	LV1	H24
三菱東京UFJビル本館	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H24
三菱東京UFJビル 青葉台分館	神奈川県横浜市青葉区	吹付け石綿除去	LV1	H24
幸ビル	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H24
山形大学病院	山形県山形市	吹付け石綿除去	LV1	H24
		配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
全国たばこ販売センター	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H24
仙塩宅建貸店舗	宮城県多賀城市	吹付け石綿除去	LV1	H24
		天井ボード撤去	LV3	
金松堂	千葉県松戸市	吹付け石綿除去	LV1	H24
第一三共プロファーマ 小田原工場	神奈川県小田原市	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H24
		石綿含有保温材撤去	LV2	
		石綿含有建材撤去	LV3	
市原市教育会館	千葉県市原市	吹付け石綿除去	LV1	H24
		天井ボード撤去	LV3	
りそな銀行	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H24
飯島邸	東京都荒川区	吹付け石綿除去	LV1	H24
千葉県立我孫子高等学校	千葉県我孫子市	吹付け石綿除去	LV1	H24
足立区立千寿第五小学校	東京都足立区	石綿含有建材撤去	LV3	H24
サッポロビール仙台工場	宮城県名取市	石綿含有保温材撤去	LV2	H24
台東区役所	東京都台東区	吹付け石綿除去	LV1	H24
千葉市立高浜中学校	千葉県千葉市美浜区	石綿含有建材撤去	LV3	H24
新宿パークタワー	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H24
長町ビル	宮城県仙台市太白区	吹付け石綿除去	LV1	H24
山形教育センター	山形県天童市	煙突カポスタックス除去	LV2	H24
千葉市立稲毛中学校	千葉県千葉市稲毛区	石綿含有建材撤去	LV3	H24
双葉台幼稚園	埼玉県上尾市	吹付け石綿除去	LV1	H24
白金台ビル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H24
野村ビル	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H24
福島県学生寮	千葉県松戸市	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H25
		ダイオキシン除染		
野村ビル	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H25
三菱東京UFJビル本館	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H25
東洋製作所	東京都品川区	吹付け石綿除去	LV1	H25
ダイエー南越谷店	埼玉県南越谷市	ダクトパッキン撤去	LV2	H25
第一三共プロファーマ 小田原工場	神奈川県小田原市	スレート撤去	LV3	H25
徐州楼	宮城県仙台市青葉区	吹付け石綿除去	LV1	H25
荒巻セントラルプラザ	宮城県仙台市青葉区	吹付け石綿除去	LV1	H25
		配管エルボ撤去	LV2	
中合百貨店	福島県会津若松市	吹付け石綿除去	LV1	H25
		石綿含有耐火被覆材撤去	LV2	
		煙突カポスタックス除去	LV2	
城東消防署第八分団倉庫	東京都江東区	吹付け石綿除去	LV1	H25
山形教育センター	山形県天童市	煙突カポスタックス除去	LV2	H25
千代田化工	神奈川県横浜市都筑区	吹付け石綿除去	LV1	H25
下戸田ポンプ場	埼玉県戸田市	吹付け石綿除去	LV1	H25
県営浦和高層団地	埼玉県浦和市	吹付け石綿除去	LV1	H25
文京体育館	東京都文京区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H25
		ダイオキシン除染		
本所警察署	東京都墨田区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H25
		煙突カポスタックス除去	LV2	
鶴見大学	横浜市鶴見区	吹付け石綿除去	LV1	H25
千葉市立大宮中学校	千葉県千葉市若葉区	石綿含有建材撤去	LV3	H25
千葉市立桜木小学校	千葉県千葉市若葉区	石綿含有建材撤去	LV3	H25
千葉市立小倉小学校	千葉県千葉市若葉区	石綿含有建材撤去	LV3	H25
土小学校	千葉県柏市	石綿含有成型板撤去	LV2	H25
山手ビル	東京都板橋区	吹付け石綿除去	LV1	H25
		煙突カポスタックス除去	LV2	
真岡市立真岡西中学校	栃木県真岡市	吹付け石綿除去	LV1	H25

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
石油製品販売健康保険組合	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H25
		配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	
		煙突カポスタックス除去	LV2	
東久留米市立第四小学校	東京都東久留米市	石綿円筒管撤去	LV2	H25
千葉県立佐倉西高等学校	千葉県佐倉市	吹付け石綿除去	LV1	H25
NTT山梨支店	山梨県笛吹市	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H25
横浜税関山下埠頭出張所	神奈川県横浜市中区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H25
JFEスチール 東日本製鉄所	千葉県千葉市中央区	シリカ撤去(配管等)	LV2	H25
日新放課後児童クラブ	山形県新庄市	煙突カポスタックス除去	LV2	H25
竹ノ塚複合施設	東京都足立区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H26
		煙突カポスタックス除去	LV2	
山形福祉センター	山形県山形市	煙突カポスタックス除去	LV2	H26
成城学園 富望荘	千葉県南房総市	煙突カポスタックス除去	LV2	H26
コーポモトハシ	東京都足立区	吹付け石綿除去	LV1	H26
日本通運 亀有独身寮	東京都足立区	石綿含有吹付け塗料	LV1	H26
		煙突カポスタックス除去	LV2	
都営中神アパート(7・21号棟)	東京都昭島市	石綿円筒管撤去	LV3	H26
協和エクシオ恵比寿ビル	東京都渋谷区	煙突カポスタックス除去	LV2	H26
マンション ニュー大船	神奈川県横浜市栄区	吹付け石綿除去	LV1	H26
浅草	東京都台東区	吹付け石綿除去	LV1	H26
ファミリーかしわ	千葉県柏市	吹付け石綿封じ込め	LV1	H26
晁月荘・江戸商	東京都江東区	吹付け石綿除去	LV1	H26
タナベ経営湘南研修センター	神奈川県三浦市	煙突カポスタックス除去	LV2	H26
		配管エルボ撤去	LV2	
台東区役所本庁舎	東京都台東区	吹付け石綿除去	LV1	H26
足立区立関原小学校	東京都足立区	石綿円筒管撤去	LV3	H26
		配管エルボ撤去	LV2	
オザミビル	東京都中央区	配管エルボ撤去	LV2	H26
宗産婦人科病院	千葉県柏市	煙突カポスタックス除去	LV2	H26
		配管エルボ撤去	LV2	
毛呂山町福祉会館	埼玉県入間郡毛呂山町	吹付け石綿除去	LV1	H26
三番町中華料理店	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H26
国有建物等解体工事(葉山町森戸)	神奈川県三浦郡葉山町	配管エルボ撤去	LV2	H26
赤坂ツインタワー	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H26
ダイエー戸塚店	神奈川県横浜市戸塚区	吹付け石綿除去	LV1	H26
笠間ポンプ場	神奈川県横浜市栄区	石綿含有成型板撤去	LV1	H26
千葉県立千葉南高等学校	千葉県千葉市中央区	石綿含有吹付け塗料除去	LV1	H26
西浅草ホテル	東京都台東区	煙突カポスタックス除去	LV2	H26
千葉市立誉田小学校	千葉県千葉市緑区	石綿円筒管撤去	LV3	H26
浅草橋5丁目	東京都台東区	吹付け石綿除去	LV1	H26
川向ポンプ場	神奈川県横浜市都筑区	石綿含有成型板撤去	LV1	H26
東根市立東郷小学校	山形県東根市	煙突カポスタックス除去	LV2	H26
台東区役所(B2F)	東京都台東区	吹付け石綿除去	LV1	H26
都営村山アパート(62~65号棟)	東京都武蔵村山市	石綿円筒管撤去	LV3	H26
新井組社屋	神奈川県川崎市幸区	吹付け石綿除去	LV1	H26
太陽生命 藤が丘女子寮	神奈川県横浜市青葉区	吹付け石綿除去	LV1	H26
		煙突カポスタックス除去	LV2	
		配管エルボ撤去	LV2	
山形市民会館	山形県山形市	煙突カポスタックス除去	LV2	H26
高砂地区センター	東京都葛飾区	石綿含有建材撤去	LV2	H26
平野ビル	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H26
旧第二学校給食共同調理場	東京都立川市	煙突カポスタックス除去	LV2	H26
		配管エルボ撤去	LV2	

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
西川口2丁目	埼玉県川口市	吹付け石綿除去	LV1	H26
コーポ谷中	東京都台東区	吹付け石綿除去	LV1	H26
江東橋4丁目万清ビル	東京都江東区	吹付け石綿除去	LV1	H27
平成26年度国有建物等解体工事	神奈川県横浜市神奈川区	煙突カポスタックス除去	LV2	H27
台東区役所(地下駐車場)	東京都台東区	吹付け石綿除去(グローブバック)	LV1	H27
JFE川崎	神奈川県川崎市川崎区	吹付け石綿除去	LV1	H27
ニチアス本社ビル	東京都港区	吹付け石綿除去	LV1	H27
尾上ビル	東京都豊島区	吹付け石綿除去	LV1	H27
白鳥ビル	東京都杉並区	吹付け石綿除去	LV1	H27
税務経理協会	東京都新宿区	煙突カポスタックス除去	LV2	H27
		配管エルボ撤去	LV2	
とみ乃家	千葉県松戸市	吹付け石綿除去	LV1	H27
九段北ビル	東京都千代田区	吹付け石綿除去	LV1	H27
伊田商店	埼玉県川口市	吹付け石綿除去	LV1	H27
東京女子医大	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H27
		配管エルボ撤去	LV2	
興和住生築地ビル	東京都中央区	吹付け石綿封じ込め	LV1	H27
千葉県立柏南高等学校	千葉県柏市	吹付け石綿除去	LV1	H27
北多摩看護学校	東京都東大和市	石綿含有建材撤去	LV3	H27
大塚文化交流館	東京都文京区	石綿含有保温材撤去	LV1	H27
藤代荘	千葉県千葉市中央区	吹付け石綿除去	LV1	H27
柏市立柏第二小学校	千葉県柏市	吹付け石綿除去	LV1	H27
松戸市立柿の木台小学校	千葉県松戸市	吹付け石綿除去	LV1	H27
千葉市立椎名小学校	千葉県千葉市緑区	石綿円筒管撤去	LV3	H27
千葉市立生浜東小学校	千葉県千葉市中央区	石綿円筒管撤去	LV3	H27
足立成和信用金庫 花畑支店	東京都足立区	吹付け石綿除去	LV1	H27
柏市立土中学校	千葉県柏市	吹付け石綿除去	LV1	H27
信金中央金庫京橋別館	東京都中央区	吹付け石綿封じ込め	LV1	H27
東京都庁舎	東京都新宿区	吹付け石綿封じ込め	LV1	H27
コニカミノルタ独身寮	東京都日野市	石綿円筒管撤去	LV3	H27
二葉むさしが丘学園	東京都小平市	煙突カポスタックス除去	LV2	H27
錦糸町ミナミビル	東京都江東区	外壁塗装材除去	LV3	H27
		吹付け石綿除去	LV1	
		配管エルボ撤去	LV2	
辻堂独身寮	神奈川県藤沢市	外壁塗装材除去	LV3	H27
横川1丁目	東京都墨田区	吹付け石綿除去	LV1	H27
大興運輸	東京都足立区	吹付け石綿除去	LV1	H27
すみれ歯科	東京都新宿区	煙突カポスタックス除去	LV2	H27
祐天寺マンション	東京都目黒区	吹付け石綿除去	LV1	H27
JX日石鉱油	宮城県仙台市	配管保温材撤去	LV2	H27
戸田市美女木	埼玉県戸田市	吹付け石綿除去	LV2	H28
新宿揚水機場	千葉県匝瑳市	外壁塗装材除去	LV1	H28
		吹付け石綿除去	LV1	
柏第六小学校	千葉県柏市	吹付け石綿除去	LV1	H28
成田空港JAL整備地区	千葉県成田市	ロックウール吹付除去	LV3	H28
都営興野町アパート	東京都足立区	配管エルボ撤去	LV2	H28
佐藤ビル	千葉県千葉市若葉区	吹付け石綿除去	LV1	H28
笹川揚水機場	千葉県香取郡	外壁塗装材除去	LV1	H28
幸町団地	宮城県仙台市	吹付け石綿除去	LV1	H28
警視庁旧四谷警察署	東京都新宿区	外壁塗装材除去	LV3	H28
		吹付け石綿除去	LV1	
		配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	
		煙突カポスタックス除去	LV2	

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
みやぎ水再生センター	東京都足立区	配管保温材撤去	LV1	H28
日本触媒 姫路製造所	兵庫県姫路市	配管保温材撤去	LV2	H28
武豊火力発電所	愛知県知多郡	配管保温材撤去	LV2	H28
日の出保育園	東京都葛飾区	吹付け石綿除去	LV1	H28
トーセイ神田店	東京都千代田区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H28
ドン・キホーテ東名川崎店	神奈川県川崎市宮前区	吹付け石綿除去	LV1	H28
出光興産・姉崎工場	千葉県市川市	煙突カポスタック除去	LV3	H28
千石2丁目計画	東京都文京区	配管エルボ撤去	LV2	H28
新生テクノス(株)旧目黒寮	東京都目黒区	吹付け石綿除去	LV1	H28
		煙突カポスタック除去	LV2	
都営成増アパート	東京都北区	外壁塗装材除去	LV1	H28
渡辺病院	神奈川県横浜市瀬谷区	煙突カポスタック除去	LV2	H28
ヤマザキナビスコ女子寮	茨城県古河市関戸	吹付け石綿除去	LV1	H28
		配管エルボ撤去	LV2	
八潮ポンプ所	東京都品川区	配管エルボ・防火区画処理材撤去	LV2	H28
立正佼成会・第二佼成ビル	東京都杉並区	外壁塗装材除去	LV3	H28
		配管エルボ撤去	LV2	
JR浜松町社宅	東京都港区	外壁・屋内壁塗装材除去	LV3	H28
東和学習センター	東京都足立区	煙突カポスタック除去	LV2	H28
千住あずま住区センター分室	東京都足立区	外壁塗装材除去	LV1	H28
村上団地	千葉県八千代市	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H28
高島平1丁目計画	東京都板橋区	吹付け石綿除去	LV1	H28
沼袋	東京都中野区	配管エルボ撤去	LV2	H28
高洲第三小学校	千葉県美浜区	石綿含有建材撤去	LV3	H28
渋谷パルコPART1	東京都渋谷区	吹付け石綿除去	LV1	H28
		配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	
渋谷パルコPART3	東京都渋谷区	吹付け石綿除去	LV1	H28
		配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	
多賀城市役所・講堂	宮城県多賀城市	吹付け石綿除去	LV1	H28
東北弘済病院	宮城県宮城野区	外壁塗装材除去	LV1	H28
北野アームズ	東京都千代田区	煙突カポスタック除去	LV2	H28
		配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	
古澤ビル	東京都新宿区	吹付け石綿除去	LV1	H28
都営青山北アパート	東京都	外壁塗装材除去	LV1	H28
大黒埠頭倉庫	神奈川県横浜市鶴見区	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H28
沼南浄水場	千葉県柏市	外壁塗装材除去	LV1	H28
古河電工・千葉事業所	千葉県市原市	配管保温材撤去	LV3	H28
昭和シェル・ケミカルターミナル	神奈川県横浜市鶴見区	外壁塗装材除去	LV1	H28
秦野浄水場	神奈川県秦野市	煙突カポスタック除去	LV2	H28
海上自衛隊航空補給処	千葉県木更津市	ダクトパッキン撤去	LV2	H28
		内壁塗装材除去	LV1	
所沢保健所	埼玉県所沢市	ダクトパッキン撤去	LV2	H28
住友ゴム工業・名古屋工場	愛知県豊田市	配管保温材撤去	LV2	H28
天王洲ポンプ所	東京都品川区	石綿含有建材撤去	LV3	H28
パチンコジャンボ・日野店	東京都日野市	石綿含有成型板撤去	LV1	H28
新宿安全健康センター	東京都新宿区	ダクトパッキン撤去	LV2	H28
立石ダイワスイミングスクール	東京都葛飾区	煙突カポスタック除去	LV2	H28
		配管エルボ撤去	LV2	
所沢保健所	埼玉県所沢市	吹付け石綿除去	LV1	H29
海上自衛隊航空補給処	千葉県木更津市	吹付け石綿除去	LV1	H29
水道交流館	東京都文京区	吹付け石綿除去	LV2	H29
		内壁塗装材除去	LV1	
大黒埠頭倉庫	神奈川県横浜市鶴見区	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H29

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
都営高砂アパート	東京都葛飾区	外壁塗装材除去	LV1	H28
第一 三木ビル	東京都中央区	配管エルボ撤去	LV2	H29
千代田保健所	東京都千代田区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H29
都営村山アパート	東京都武蔵村山市	外壁塗装材除去	LV1	H28
JA東京 奥戸	東京都葛飾区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H29
ブリジストン東京工場	東京都小平氏	配管保温材撤去	LV2	H29
都営平井アパート	東京都江戸川区	石綿円筒管撤去	LV3	H29
都営北鹿浜アパート	東京都足立区	石綿円筒管撤去	LV3	H29
		外壁塗装材除去	LV1	
下妻拘置所	茨城県下妻市	吹付け石綿除去	LV1	H29
大田区中央8丁目計画	東京都大田区	吹付け石綿除去	LV1	H29
銀座4丁目計画	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H29
KOKカンパニー	神奈川県川崎市川崎区	配管エルボ・シリカ撤去	LV1	H29
都営多摩川住宅	東京都	外壁塗装材除去・ダイオキシン除去	LV1	H28
佼成ビル	東京都杉並区	配管エルボ撤去	LV1	H29
平和の森公園	東京都中野区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	H29
仙台火力発電所	宮城県仙台市	吹付け石綿除去	LV1	H29
都営久我山アパート	東京都世田谷区	石綿円筒管撤去	LV3	H29
第一長崎ビル	東京都世田谷区	吹付け石綿除去	LV1	H29
取手市立六郷小学校	茨城県取手市	外壁塗装材除去	LV1	H29
滋田マンション	東京都葛飾区	吹付け石綿除去	LV1	H29
都営前野町アパート	東京都荒川区	外壁塗装材除去	LV3	H29
日本橋浜町	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H29
本田技研工業(株)パワートレインユニット製造部	茨城県真岡市	機械内部断熱材撤去	LV1	H29
NTT武蔵野	東京都武蔵野市	外壁塗装材除去	LV3	H29
西狭山病院	埼玉県狭山市	吹付け石綿除去	LV1	H29
大清水浄化センター	神奈川県藤沢市	吹付け石綿除去	LV1	H29
放射線医学総合研究所	千葉県千葉市稲毛区	外壁塗装材除去	LV1	H29
		配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	
浅草橋こどもクラブ	東京都台東区	エルボ・ダクト・トミジ管撤去	LV2	H29
都営境南町アパート	東京都	外壁塗装材除去	LV3	H29
墨田区向島1丁目計画	東京都墨田区	内壁塗装材除去	LV1	H29
吉田ハイツ他1棟	神奈川県横浜市戸塚区	配管エルボ撤去	LV2	H29
横須賀火力発電所	神奈川県横須賀市	石綿含有保温材撤去	L1.2.3	H29
深作第一ポンプ場	埼玉県さいたま市見沼区	石綿含有建材撤去	LV1	H29
山前小学校	栃木県真岡市	石綿管撤去撤去	LV3	H29
		配管エルボ撤去	LV2	
白髭橋病院	東京都墨田区	配管エルボ撤去	LV2	H29
堀江消防署	千葉県浦安市	天井ボード撤去	LV3	H29
晴海ふ頭公園	東京都中央区	吹付け石綿除去	LV1	H29
ホテル雷門	東京都台東区	外壁塗装材除去	LV3	H29
横須賀火力発電所	神奈川県横須賀市	石綿含有保温材撤去	L1.2.3	H30
上福岡独身寮	埼玉県ふじみ野市	外壁塗装材除去	LV3	H30
都営新田1丁目アパート	東京都足立区	石綿円筒管撤去	LV3	H30
古河電工・千葉事業所	千葉県市原市	配管保温材撤去	LV3	H30
イオン戸塚店	神奈川県戸塚市	吹付け石綿除去	LV1	H30
		配管エルボ・ダクトパッキン撤去	LV2	
東洋製缶・横浜工場	神奈川県横浜市鶴見区	折板屋根断熱材切断工法	LV1	H30
都営辰巳1丁目アパート	東京都江東区	石綿円筒管撤去	LV3	H30
両国ガイビル	東京都墨田区	吹付け石綿除去	LV1	H30
平塚盲学校	神奈川県平塚市	ダクト保温材撤去	LV1	H30
府中東高等学校	東京都府中市	外壁塗装材除去	LV3	H30
取手市立白山小学校	茨城県取手市	石綿管・外壁塗装材除去	LV3	H30
都営成増アパート	東京都板橋区	石綿円筒管撤去	LV3	H30
東武ストア新河岸店	埼玉県川越市	吹付け・エルボ・ダクト撤去	L1・L2	H30
大和小学校給食棟	東京都中野区	外壁塗装材除去	LV3	H30
東洋製缶	神奈川県横浜市	折板屋根断熱材切断工法	L1	H30
大和市中部浄化センター	神奈川県大和市	ケイカル2種・パテ・エルボ・パッキン撤去	L2	H30

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
JXTG根岸製油所	神奈川県横浜市磯子区	石綿含有保温材撤去	L1	H30
福島製鋼	福島県	保温・板金		H30
エア・ウォーター	岩手県	保温・板金		H30
南雪谷RC住宅	東京都大田区	煙突カポスタック除去	L2	H30
都営王子アパート	東京都北区	外壁塗装材・床下換気口除去	L1・L3	H30
寺島中学校	東京都墨田区	外壁塗装材除去	LV3	H30
川口総合高校	埼玉県川口市	石綿管・外壁塗装材除去	LV3	H30
阿部学校給食センター	埼玉県	石綿円筒管撤去	LV3	H30
古河電工・千葉事業所	千葉県市原市八幡海岸通	配管保温材撤去	L1・L2	H30
千草台小学校	千葉県千葉市稲毛区	外壁塗装材除去	L3	H30
都営久我山アパート	東京都世田谷区	石綿円筒管撤去	LV3	H30
ロックペイント東京工場	埼玉県八潮市新町	吹付け石綿除去	L1	H30
イトピア五反田1306号室	東京都品川区西五反田	ヒル石除去	L1	H30
目黒・大塩邸	東京都目黒区上目黒	吹付け石綿除去	L1	H30
倉田ビル	東京都文京区向丘	内壁塗装材除去	L3	H30
板橋大十小学校	東京都板橋区	外壁・吹付・ダクト・エルボ撤去	L1・L2	H30
けやき台小学校	東京都立川市	石綿円筒管除去	L3	H30
浅間町3丁目計画	神奈川県横浜市西区浅間	吹付け石綿除去	L1	H30
特許庁	東京都千代田区	吹付け石綿除去	L1	H30
JFE千葉	千葉県千葉市中央区	石綿含有保温材撤去	L2・L3	H30
都庁	東京都新宿区	吹付け石綿除去	L1	H30
吉野川市鴨島環境センター(1期工事)	徳島県吉野川市	外壁塗装材除去	L3	H30
SME市ヶ谷	東京都新宿区	吹付け石綿除去	L1	H30
大和市中部浄化センター	神奈川県大和市深見	ケイカル2種・パテ・エルボ・パッキン撤去	L2	H30
日本触媒 千島工場	神奈川県川崎市川崎区	石綿含有保温材撤去	L1	H30
古河電工・千葉事業所	千葉県市原市八幡海岸通	ヒル石・ダクト・エルボ撤去	L1・L2	H30
大田区西馬込2丁目計画	東京都大田区	外壁塗装・トミジ管撤去	L2・L3	H30
東新井ポンプ場	埼玉県さいたま市見沼区	外壁塗装材除去	L1	H30
城山トラスト	東京都港区	吹付け石綿除去	L1	H30
昭和電工 横浜事業所	神奈川県川崎市川崎区	石綿含有保温材	L2	H30
平塚ハローワーク(公共職安)	神奈川県平塚市	外壁塗装材除去	L1	H30
平塚ハローワーク(労基署)	神奈川県平塚市	外壁塗装材・煙突カポスタック除去	L1・L2	H30
院内小学校	千葉市中央区	外壁塗装材除去	L3	H30
高浜第一団地	千葉市美浜区	外壁塗装材除去	L3	H30
赤坂いそやビル	東京都港区	吹付け石綿除去	L1	H30
原田胃腸科	千葉県船橋市	外壁塗装材除去	L3	H30
興和住生築地ビル	東京都中央区	配管保温材撤去	L3	H30
篠崎ビル	東京都中央区	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	L2・L3	H30
新小岩堀井ビル	東京都葛飾区	吹付け石綿除去	L1	H31
小岩まちづくり相談室	東京都江戸川区	外壁塗装材除去	L1	H31
吉野川市鴨島環境センター(2期工事)	徳島県吉野川市	外壁塗装材除去	L3	H31
渋谷区広尾	東京都渋谷区	外壁塗装材除去	L3	H31
清水ビル	東京都荒川区	外壁塗装材除去	L3	H31
五井火力発電所	千葉県市原市八幡海岸通	石綿含有保温材撤去	L1.2.3	H31
東中川保育園	東京都葛飾区	外壁塗装材除去	L3	H31
瀬名敏夫様邸	東京都新宿区	外壁塗装材除去	L3	H31
東京油槽(株)	神奈川県川崎市川崎区	石綿含有保温材撤去	L1.2.3	H31
ロイヤル化粧品	東京都港区	ケイカル2種・内壁塗装材除去	L1	H31
小平消防署花小金井出張所	東京都小平市	煙突カポスタック・外壁塗装材除去	L1・L3	H31
八景台保育園	千葉県松戸市	内・外壁塗装材除去	L3	H31
赤坂国際ビル	東京都港区	外壁塗装材除去	L1	H31
吉野川市鴨島環境センター(3期工事)	徳島県吉野川市	外壁塗装材除去	L3	R1
Dプロ川崎東門前	神奈川県川崎市川崎区	内・外壁塗装材除去	L3	R1
久米様邸	千葉県千葉市稲毛区	外壁塗装材除去	L3	R1
黒磯水処理センター	栃木県那須塩原市	ケイカル2種撤去	L2	R1
ユタカ京浜島工場	東京都大田区	外壁塗装材除去	L3	R1
丸三商事	東京都江東区	外壁塗装材除去	L3	R1
高野京子様邸	東京都世田谷区	内壁塗装材除去	L3	R1
獨協大学	埼玉県草加市	配管エルボ・ダクトパッキン撤去	L2	R1
仙台医療センター	宮城県仙台市宮城野区	内・外壁塗装・ケイカル2種・ダクト	L1.2.3	R1
三葉商事	東京都墨田区	吹付け石綿除去	L1	R1
若葉図書館	千葉県千葉市若葉区	外壁塗装材除去	L3	R1

現場名	住所	施工内容	レベル	着工年
東日暮里保育園	東京都荒川区	外壁塗装材除去	L3	R1
西濃運輸 芝浦倉庫	東京都港区	吹付け石綿除去	L1	R1
五反野サミットストア	東京都足立区	吹付け石綿除去・外壁・内壁塗装材除去	L1.2.3	R1
広野火力発電所	福島県双葉郡広野町	石綿含有保温材撤去	L3	R1
小石川プロジェクト	東京都文京区	吹付け石綿除去	L1	R1
柏市立土小学校	千葉県柏市	外壁塗装材除去	L3	R1
太田樹様邸	東京都北区	吹付け石綿除去	L1	R1
ロイヤルホームセンター	神奈川県川崎市川崎区	ケイカル2種撤去	L2	R1
高浜第一団地(2・7号棟)	千葉県千葉市美浜区	外壁塗装材除去	L3	R1
千葉市立上の台小学校	千葉県千葉市花見川区	吹付け石綿除去	L1	R1
千葉市立鶴沢小学校	千葉県千葉市中央区	外壁塗装材除去	L3	R1
NTT相武台寮	神奈川県座間市	外壁塗装材除去	L1	R1
仙台医療センター	宮城県仙台市宮城野区	内・外壁塗装・ケイカル2種・ダクト	L1.2.3	R2
区営桜新町1丁目アパート	東京都世田谷区	外壁塗装材除去	L1	R2
区営北烏山1丁目第2アパート	東京都世田谷区	外壁塗装材除去	L1	R2
鶴見中央2丁目	神奈川県横浜市鶴見区	吹付け石綿除去	L1	R2
イナリマンション	埼玉県所沢市	外壁塗装材除去	L1	R2
柏市立豊四季保育園	千葉県柏市	ダイオキシン除染		R2
川口栄町団地	埼玉県川口市	吹付け材・石綿円筒管除去	L1・L3	R2
川口幸町団地	埼玉県川口市	石綿円筒管除去	L3	R2
昭和電工 横浜事業所	神奈川県横浜市鶴見区	石綿含有保温材撤去	L1・L2	R2
仙台青葉通り	宮城県仙台市	外壁塗装・ケイカル2種・配管エルボ	L1.2.3	R2
榎田鉄筋工業	東京都足立区	内壁・外壁塗装材除去	L3	R2
柏市立土小学校	千葉県柏市	吹付け石綿・外壁塗装材除去	L1	R2
豊海冷蔵	千葉県船橋市	吹付け材・外壁塗装材・配管エルボ	L1.2.3	R2
富士記録紙工業	東京都西東京市	吹付け石綿・内壁塗装材除去	L1	R2
ロイジエント志村坂上	東京都板橋区	外壁塗装・エルボ・ダクト撤去	L2・L3	R2
高島邸	東京都葛飾区	吹付け石綿除去	L1	R2
鳴島ビル	東京都江戸川区	外壁塗装材除去	L1	R2
国際基督教大学	東京都三鷹市	エルボ・ダクト・ケイカル板撤去	L2・L3	R2
前原西4丁目	千葉県船橋市	吹付け・内・外壁除去	L1・L3	R2
内堀マンション	東京都練馬区	外壁塗装除去	L3	R2
会津中央病院	福島県会津若松市	吹付け石綿除去	L1	R2
ヤマザワ泉ヶ丘店	宮城県仙台市泉区	外壁塗装材除去	L3	R2
上荒子住宅	福島県福島市	外壁塗装材除去	L3	R2
庁舎・保険センター	宮城県柴田郡	外壁塗装材除去	L1	R2
上山消防庁舎	山形県上山市	吹付け石綿除去	L1	R2
少年自然の家	山形県東村山郡	外壁塗装材除去	L3	R2
塚田会計事務	山形県山形市	外壁塗装材除去	L3	R2
福島県立美術館	福島県福島市	石綿含有建材撤去	L3	R2
ガーラ東陽町	東京都江東区	外壁塗装材除去	L3	R2
半郷清掃工場	山形県山形市	外壁塗装材除去	L3	R2
下辺見小学校	茨城県古河市	外壁塗装材除去	L3	R2
セントラルタンクターミナル	神奈川県横浜市鶴見区	石綿含有保温材撤去	L1・L2	R2